

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SYSTEMU ALARMU IMPULSOWEGO

Dla całej pętli

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Jedn.	Uwagi
1.	Puszka przyłączeniowa pojedyncza 67LV15	2	szt.	
2.	Końcówka zerująca detektora 66LV72	2	szt.	
3.	Detektor stacjonarny LPS-2C	2	szt.	
4.	Przewód Cu 1,5mm <sup>2</sup> (bielony) – w piance rur preizolowanych			
5.	Przewód Cu 1,5mm <sup>2</sup> („goły”) - w piance rur preizolowanych			
5.	Tulejki zaciskowe	544	szt.	
7.	Wspornik	544	szt.	